PCT





DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7:

G01B 11/10, G01M 11/00, G01N 21/88

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/62013

(43) Date de publication internationale: 19 octobre 2000 (19.10.00)

NL, PT, SE).

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/00889

A1

(22) Date de dépôt international:

7 avril 2000 (07.04.00)

(30) Données relatives à la priorité:

99/04553

8 avril 1999 (08.04.99)

Publiée FR

Avec rapport de recherche internationale.

(81) Etats désignés: CN, JP, KR, US, brevet européen (AT, BE,

CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

FARDEAU, Jean-François (71)(72) Déposant et inventeur: [FR/FR]; Chemin de Bellepeire, F-13170 Les Pennes Mirabeau (FR).

(54) Title: DEVICE FOR MEASURING THE DIMENSION AND CONTROLLING OF DEFECTS IN OPTICAL FIBRES DURING **PRODUCTION**

(54) Titre: DISPOSITIF POUR LA MESURE DIMENSIONNELLE ET LE CONTRÔLE DES DEFAUTS DES FIBRES OPTIQUES EN PRODUCTION

(57) Abstract

The invention concerns a method and a design for an apparatus for high-speed and high precision absolute measurement of the diameter of transparent fibres and the control of internal and surface defects. Said invention uses a phenomenon of interferometry. It is based on the combination of a digital processing of the signal for the absolute measurement of the diameter of fibres and the detection of very small defects and a method of analog processing for fast high resolution measurement and real time detection of the defects. The apparatus comprises an optical assembly (4) projecting the interferometry signal on two linear sensors (6 and 7), each connected

FAST ANALOG OUTPUTS Sorties analogiques rapides Diamètre absolu Position X ABSOLUTE DIAMETER Détection des défauts 7 **DETECTION OF** DEFECTS Fibre X&Y positions Faisceau laser Liaison série RS232 LASER Entrées et sorties BEAM Position Y LIS Instrument CONNECTION SERIE RS232 INPUTS AND OUTPUTS

to a digital (8) and analog (9) signal processing card. The combination of digital and analog measurements enable to provide fast and absolute measurement of the diameter.

(57) Abrégé

La présente invention concerne une méthode et la conception d'un appareil pour la mesure absolue à grande vitesse et de grande précision du diamètre des fibres transparentes et le contrôle des défauts internes et superficiels. Cette invention utilise un phénomène d'interférométrie. Elle s'appuie sur l'association d'une méthode de traitement numérique du signal pour la mesure absolue du diamètre des fibres et la détection des très petits défauts et d'une méthode de traitement analogique pour les mesures rapides de grande résolution et la détection temps réel des défauts. L'appareil comprend un ensemble optique (4) projetant le signal d'interférométrie sur deux capteurs linéaires (6 et 7), reliés chacun à une carte de traitement des signaux, numérique (8) et analogique (9). L'association des mesures numériques et analogiques permet de fournir une mesure absolue et rapide du diamètre.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑÜ	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaidjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco .	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisso	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Сатегонп		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

10

50

5/pr/s

PCT/FR00/00889

JC12 Rec'd PCT/PTO 3 1 AUG 20

Dispositif pour la mesure dimensionnelle et le contrôle des défauts des fibres optiques en production.

La présente invention concerne une méthode et la conception d'un appareil pour la mesure absolue à grande vitesse et de grande précision du diamètre des fibres transparentes et le contrôle des défauts internes et superficiels.

Depuis 1970 de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la propagation de la lumière perpendiculairement à l'axe de la fibre. Ces travaux ont donné lieu au fil des années à de nombreuses méthodes et solutions pour la mesure dimensionnelles des fibres et le contrôle des défauts. Parmi ces travaux auxquels nous nous sommes référés :

- [1] Thèse de l'université de Saint-Etienne, par Lionel Delaunay, 28/03/1986
- [2] US Patent n° 3,982,816 de Laurence S. Watkins, Sept. 28, 1976
- [2] OS Patent in 3,982,810 de Ladience S. Walkins, Sept. 28, 1976
 [3] US Patent n° 4,027,977 de Raiph E. Frazee, June 7th, 1977.
- [4] US Patent n° 4,280,827 de Edward F. Murphy, July, 28th, 1981.
- [5] US Patent n° 4,176,961 de Ralph E. Frazee, December 4th, 1979,
 - [6] EP 0 549 914 B1, de Button Leslie James, Corning Inc. 07/05/1997 et documents antérieurs.
 - [7] 3396052966 FCOTAC, Alcatel FO

La production des fibres optiques de télécommunication par fibrage, demande des dispersions autour du diamètre nominal spécifié de plus en plus faibles et une absence de défaut critique pour les caractéristiques mécaniques et optiques des fibres mais surtout pour leur durée de vie. C'est le cas des défauts dans le verre, «air-line» ou dans le revêtement, «bulles», «délaminations», ainsi que l'excentricité du verre dans son revêtement polymère. Enfin, l'augmentation des vitesses de fibrage et les fluctuations hautes fréquences du diamètre des fibres demandent des instruments plus rapides que ceux couramment utiliser pour visualiser ces phénomènes et les réduire.

La présente invention concerne une méthode et à un montage permettant aussi bien la mesure dimensionnelle et le contrôle des fibres verre avant revêtement (bare fibre) que la mesure dimensionnelle et le contrôle des revêtements (coating). D'une façon plus générale elle s'applique à toute tige de section circulaire, optiquement transparente, correspondant à la figure 1 et présentant un profil d'indice R1, N1 et R2, N2. Aucun appareil connu à ce jour ne permet de réaliser sans contact, à plus de 50 KHz, et de façon statique une mesure absolue du diamètre avec des résolutions de l'ordre de quelques centièmes de micron incluant la détection des défauts.

Les références [1] et [2] résument les principes fondamentaux de la propagation de la lumière dans une fibre transparente, telle que décrite figure 1, en particulier lorsqu'elle est illuminée par un champ de lumière monochromatique colimatée, cohérent, perpendiculaire à l'axe de la fibre. La déviation de la lumière par la fibre, produit un système de franges d'interférométrie dont les périodes et les phases dépendent des profils d'indices ; diamètres, matières, homogénéité, concentricité. De l'analyse de ces franges, selon les angles de mesure, on en déduit des informations précises sur la conformité de la fibre par rapport à un modèle définit comme référence absolue. La qualité du signal mesuré représenté par le contraste et la régularité des franges ainsi que par l'énergie du signal, dépend de la qualité optique de la fibre, c'est à dire l'absence de défauts, l'homogénéité, la régularité géométrique. L'analyse continue du contraste des franges à grande vitesse permet de détecter des très petits défauts comme les bulles dans les revêtements polymères.

La référence [1] décrit de façon détaillée les relations de propagation et en déduit une méthode de mesure rapide des variations du diamètre et une méthode de mesure du diamètre par étalonnage sur une fibre étalon. Les documents cités décrivent des montages de mesure des variations de diamètre par comptage du glissement des franges ou de diamètre par mesure de la période des franges en référence à une période de fibre étalon. Le document [6] utilise une méthode de traitement par transformée de Fournier pour la mesure du diamètre et la détection des petits défauts dans le verre.

La figure 1 rappelle les phénomènes de propagations dans une structure cylindrique transparente constituée d'un centre de rayon «r» et d'indice N₁, et d'une enveloppe de rayon «R» et d'indice N₂, dont le rapport r/R est, au maximum de l'ordre de 0.5, cas habituel des fibres de télécommunication. Cette structure représente en particulier soit une fibre de verre multi-mode avec son cœur (62,5/125µm) soit une fibre monomode, soit enfin une fibre verre revêtue de son coating (125/245µm). On considère voisins les indices des deux couchent de coating par rapport au verre pour utiliser le

même modèle. On peut cependant appliquer l'invention avec des modèles prenant en compte les différences d'indices des couches de coating.

La propagation des rayons lumineux au travers de la fibre à été largement étudiée et nous n'utiliserons que les résultats de ces travaux. Les faisceaux réfiéchis (Rr) et transmis (Rt) interfèrent à l'infini tout autour de la fibre. Le modèle qui décrit la contribution des faisceaux au système de franges s'exprime par :

- (1) $s = \sum_i \psi_i(n, \theta, D, \lambda)$, avec
 - vi Relation de propagation de chaque raie laser contribuant à la constitution du signal au même point.
 - n indice N1 de la matière
 - θ Angle de mesure
 - D diamètre extérieur
 - λ Longueur d'onde du laser

Dans une zone angulaire θ comprise entre 40° et 80°, deux fonctions Ψ correspondant aux rayons Rt et Rr, dominent largement les autres. Nous rassemblons la contribution des autres faisceaux résiduels (réflexions multiples dans la fibre) sous le caractère ε ce qui conduit à réduire alors la relation (1) à :

(2)
$$S = \Psi_{Rt} + \Psi_{Rr} + \varepsilon$$

La différence de marche Δ des deux faisceaux Ψ s'exprime en fonction du diamètre extérieur de la fibre «D», de l'indice du revêtement extérieur «n = N₁», de la longueur d'onde « λ » et de l'angle de la mesure « θ », selon les références [1] et [2].

(3)
$$\Delta = D^*f(n,\theta) + \lambda/4$$
 avec
(4) $f(n,\theta) = \sin(\theta/2) + [n^2 + 1 - 2^*n^*\cos(\theta/2)]^{1/2}$

soit en nombre de franges :

(5) $N = \Delta/\lambda = (D/\lambda)^* f(n,\theta) + \frac{1}{4}$ (6) $N(0) = (D/\lambda)^* (n^2 - 2^* n + 1) + \frac{1}{4}$

Si on connaît avec précision chaque paramètre, λ , θ et n, les relations (3) et (4) constituent un modèle de référence pour la mesure absolue de D, sans contrainte de calibration par une fibre étalon. λ , est un paramètre mesurable précisément ou connu du laser (He). « N1 » est l'indice connu précisément de la couche externe de la fibre. θ , doit être mesuré sur l'instrument. Chaque point élémentaire du capteur 6 (figure (2)utilisé doit donc correspondre à une valeur angulaire précise.

L'originalité de la méthode présentée repose, d'une part, sur le traitement numérique du signal qui identifie un modèle paramétrable sur le signal et qui conduit directement à la mesure absolue du diamètre, d'autre part, une méthode analogique de mesure rapide des variations de diamètre à très grande résolution, et enfin, sur la corrélation des résultats des méthodes numériques et analogiques pour fournir une méthode de mesure rapide et absolue. Un élément fondamental de la méthode réside dans la qualité optique du signal, caractérisé par le contraste des franges. Le contrôle analogique permanent du contraste, inclus dans l'appareil, conduit aussi à la détection des défauts éventuels de la fibre.

mesure absolue du Diamètre

Cette mesure se réalise par un traitement numérique d'un signal issu d'un capteur 6 (figure 2), constitué dans notre cas d'une barrette CCD, placée entre 40 et 80° par rapport à l'origine du faisceau laser. Dans le montage expérimentale, la fenêtre angulaire de la barrette est de 24°. Le traitement numérique se caractérise par une faible fréquence des mesures, actuellement de l'ordre de 10Hz.

Un modèle de représentation du système de franges produit par Rt et Rr peut s'écrire :

(7)
$$M = [A/(B+\theta)]^*[1 + Sin^2[N(D,\theta)^*\pi + \phi]]$$
, et

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

(8) $S = M + \varepsilon$

L'identification du modèle M le plus proche du système de franges S conduit à déterminer A, B, D et ϕ minimisant le résiduel ϵ . Toutes les méthodes d'identification sont utilisables. Pour notre part nous employons une méthode de minimisation par les moindres carrés, d'une part sur la période par optimisations de D et ϕ , puis sur l'amplitude. Les paramètres A et B permettent la recherche d'un profil d'amplitude approché permettant la détection des défauts. Leurs valeurs sont approximativement proportionnelles au diamètre (énergie du signal) ce qui permet de les initialiser après réglage de l'appareil. Seule la valeur de D, dans $N(D, \theta)$, nous intéresse pour la mesure. ϕ est un paramètre qui permet d'ajuster au mieux la phase du modèle sur celui du signal ;

L'étalonnage angulaire du capteur se fait par référence à la direction de l'axe d'incidence du laser de mesure pris comme valeur angulaire 0. Pour identifier les positions angulaires des pixels, on utilise le montage de la figure 10. Le banc optique de l'appareil de mesure est monté sur un banc de test constitué d'une part d'une fente optique (14) pour limiter le champ et l'énergie du laser sur les capteurs, d'un codeur angulaire de grande précision, centré sur l'axe de la fibre (axe de l'appareil), d'un ensemble solidaire, constitué d'une optique (12) de focalisation du faisceau laser et d'un capteur (13) donnant une tension proportionnelle à la position du spot laser. L'ensemble (12)(13) est tourné angulairement jusqu'à ce que le capteur (13) indique la position du faisceau laser à 0 volt. Le codeur angulaire est alors rendu solidaire de l'ensemble (12)(13) et initialisé à zéro sur l'axe du laser. On tourne alors l'ensemble (12)(13) d'un angle quelconque, de l'ordre de 110° par exemple pour permettre de placer et référencer angulairement un miroir sur l'axe fibre. On ajuste le miroir et l'ensemble (12)(13) pour retrouver une indication de 0 volt sur le capteur (13). On rend alors le miroir solidaire du codeur, on relève la valeur angulaire θ_0 correspondant à 0 volt du codeur et l'on désolidarise l'ensemble (12)(13). Le miroir est alors référencé angulairement. L'axe du laser dévié par le miroir sera alors A = $2^*(\pi - \theta)$ - θ_0 . En tournant le miroir (11) on déplace le spot laser sur les capteurs 6 et 7. On peut donc relever point à point les positions angulaires des pixels et identifier la fonction de transfert angle = f(Pixels) incluant le système optique 4.

Le système de franges dans une zone angulaire de 24° prise entre 40 et 80°, pour une fibre D=125µm, λ = 780nm et n = 1,478 est montré figure 3. La mesure précise de l'évolution de la période du signal mesuré en fonction de l'angle va permettre d'identifier D dans le modèle

Une première approche se fait en identifiant les paramètres D et ϕ , par minimisation des différences entre le modèle et le signal mesuré, entre $\theta 1$ et $\theta 2$ qui correspondent à la plage angulaire de la barrette CCD. Dans cette approche, on ne prend pas en compte la phase du système de frange mais uniquement la période en fonction de l'angle.

Nous obtenons une stabilité et reproductibilité des mesures meilleures que 0,02µm. L'incertitude totale calculée sur D est inférieure à ± 0,15µm. Ces incertitudes sont les suivantes :

- Indice: de la silice connue avec une incertitude négligeable en fonction de la longueur d'onde.
 Pour les coating les paramètres permettant de calculer les indices sont fournis avec précision par les fabriquants.
- Longueur d'onde du laser: Pour un laser gaz, les valeurs sont connues aussi avec grande précision et incertitude négligeable. Pour une diode laser stabilisée, la longueur d'onde est mesurée à ± 0,2 nm sur 780, soit ± 0,025%.
- Valeurs angulaires: La résolution du capteur est de 3 secondes d'arc avec une incertitude totale cumulée de la calibration de l'ordre de 1 minute d'arc, soit sur 70° (4200 minutes d'arc) 0,024
 L'incertitude totale de l'appareil serait donc de 0,05% du diamètre soit sur 125μm, ± 0,06μm.
 A ces incertitudes il faut ajouter les imperfections de la fibre (ovalité, perturbations optiques locales, les signaux résiduels « ε » qui réduisent l'incertitude totale à une valeur estimée de ± 0,15μm.

La plage angulaire de mesure située entre 58 et 82° correspond à environ 30 franges. La Relation (6) montre qu'à $\theta=0$, N(0) varie proportionnellement au Diamètre, c'est à dire que la phase de Rt, donc de S à $\theta=0$ varie proportionnellement au diamètre. Si le modèle est assez sûre pour déterminer la phase de l'onde (Rt , fig. 1) traversant la fibre pour $\theta=0$, alors il est envisageable de mesurer avec une très grande précision le diamètre de la fibre. Dans ce cas la phase « ϕ » identifiée en première approche prend toute sa signification. Il est alors possible d'envisager, à partir de la plage angulaire de mesure du CCD, de lever le doute sur le nombre de franges du modèle, entre $\theta=0$ et une frange sur le CCD. En effet l'incertitude totale des mesures faites dans une fenêtre angulaire de 24° est de

0,15%. Le nombre de franges entre 0 et 70° est d 'environ 180 à λ = 780 nm. L'incertitude sur le nombre de franges entre 0 et 70° revient à 0,15%*180 = 0,28 soit largement moins qu'un demi frange. On ajoute alors au modèle la phase de S à l'origine des angles pour obtenir une précision de mesure très améliorée. La fonction (4) est prise en compte dans la plage angulaire de 0 à θ 0 sur le CCD.

L'intérêt de cette méthode de mesure par adaptation du modèle vient de ce qu'elle s'affranchit des fluctuations liées aux variations des modulations résiduelles du signal dans la plage angulaire de mesure. Elle prend en effet en compte le modèle de N dans la totalité de l'angle de mesure entre 0° et 0. Ceci confère à la mesure numérique une très grande stabilité, du même ordre que la mesure analogique que nous abordons ci-après.

Il subsiste cependant les incertitudes liées à la dispersion géométrique de la fibre par rapport au modèle ayant conduit à l'établissement des relations de base : circularité de la fibre, défauts de cylindricité, ainsi que des défauts liés à la divergence du faisceau laser. Bien que ces défauts soient très limités ramenés au diamètre, ils ne permettent pas cependant d'espérer réaliser un appareil de mesure absolu dans des précisions correspondant aux résolutions atteintes. D'autre part, les meilleures méthodes de mesure qui pourraient nous permettre de valider les résultats métrologiques ne font pas mieux à ce jour que ±0,15µm. Cela signifie que, dans cette configuration, la première évaluation, par différence des angles, est suffisante.

mesures rapides des variations de Diamètre

Par rapport à une position angulaire donnée, le glissement d'une frange représente le résultat de la variation de toutes les périodes des franges entre l'origine angulaire et la position angulaire de la mesure plus la variation de phase à l'origine angulaire. Cette méthode de mesure de phase au point θ présente l'intérêt d'être très stable, très reproductible, très sensible aux variations du diamètre et peu sensible aux modulations résiduelles du système de franges. Elle diffère de la méthode de mesure numérique mais conduit aux même résolutions. Cette méthode ne donne que les variations du diamètre mais a grande vitesse, en opposition à la méthode absolue, numérique, mais lente. Elles sont donc complémentaires pour assurer à la fois la mesure absolue et la grande vitesse.

La variation du Diamètre conduisant à ce glissement s'exprime :

(9) dD = $-\lambda^*$ dN/f(n, θ) [1]

Le pas des franges en fonction de l'angle θ est montré Figure 9. On voit que le pas des franges reste sensiblement constant dans la zone 60°±10°. Cette caractéristique permet de placer dans cette zone des capteurs espacés d'un pas constant correspondant au pas des franges. Elle est aussi intéressante pour la mesure de la période (fréquence) par transformée de Fourrier [6]. De la relation (9) on peut extraire une mesure rapide des variations du Diamètre à grande vitesse et grande résolution. Par exemple, pour un angle de 70°, une longueur d'onde de 780 nm et un indice du verre de 1,478, le glissement de dN = ¼ de frange représente une variation du diamètre de 0,13μm. Dans notre méthode, on obtient facilement une résolution de 1/32 de frange, soit 0,01μm.

On trouve dans la littérature des montages pour la mesure des variations de Diamètre. Ils s'appuient sur des méthodes de comptage des signaux S1, S2 binarisés dont la résolution minimum reste de ¼ de frange. La différence de notre méthode consiste à réaliser une binarisation du signal des franges de façon différente qui va permettre de compter le glissement par incrément de ¼ de frange également mais aussi d'interpoler ce glissement à l'intérieur d'un incrément.

On réalise cette mesure en plaçant des capteurs à un pas correspondant à une proportion du pas nominal des franges, voir Figure 7. L'intérêt de cette approche est multiple :

- La mesure ne prend pas en compte les modulations résiduelles d'amplitude du signal ni les fluctuations des périodes mais seulement la phase des franges par rapport aux capteurs. Cela rend la mesure insensible aux modulations de l'amplitude des franges.
- Le glissement de la phase des franges résulte de la variation de toutes les franges depuis l'origine angulaire (axe du laser) ce qui fourni une très grande sensibilité. On obtient une résolution et une reproductibilité de l'ordre de 0,01µm.
- Cette mesure permet la mise en œuvre de méthodes analogiques continues avec des bandes passantes élevées, 75 Khz dans notre cas.

Les Figures 6 et 7 présentent le principe de cette mesure haute résolution. Comme il est déjà connu, on place une succession de capteurs optiques (pixels) espacés d'un nombre impair de ¼ de frange du signal optique. On peut par exemple utiliser les capteurs C1 à C4 (Figure 7) qui sont espacés de ¼ de frange ou C'1 à C'4 qui sont espacés de ¾ de frange. Cette dernière disposition permet d'utiliser des capteurs avec des pas entre pixels plus importants que le pas des franges à mesurer. On Reproduit sur plusieurs périodes l'association des capteurs C1 à C4 et on les connecte en parallèle de façon à additionner les signaux des Ci de même indice entre eux. Les surfaces sensibles des capteurs ne doivent pas excéder ¼ du pas des franges pour obtenir un bond contraste dans les signaux. On choisit 1/5 dans notre cas avec un résultat satisfaisant. On réalise alors la somme analogique suivante des signaux :

- S1 = C1-C3
- S2 = C2-C4

pour éliminer les composantes continues.

Au lieu de binariser S1>0 et S2>0, comme couramment pratiqué pour obtenir 2 signaux de comptage/décomptage, on binarise les conditions suivantes :

- A1 = f[S1-S2>0]
- A2 = f[S1+S2<0]

Les deux signaux binaires A1 et A2 vont servir à deux fonctions, l'une de comptage et décomptage du glissement de S1 et S2 par ¼ de période, de façon classique, l'autre à commuter les signaux S1, -S1, S2 et -S2 sur un circuit de calcul de l'arctgente (s1/s2) en fonction des quatre combinaisons entre A1 et A2 Repérées 1 à 4 dans la Figure 7. (/Ai complément logique de Ai).

1) /A1*/A2: 's1/s2 = S2/S1 2) A1*/A2: s1/s2 = -S1/S2 3) A1*A2: s1/s2 = -S2/-S1 4) /A1*A2: s1/s2 = S1/-S2

La figure 6 montre un schéma fonctionnel de la réalisation d'une mesure analogique sur ce principe à partir des signaux S1 et S2. Les signaux A1et A2 pilotent un double multiplexeur qui commute alternativement les quatre entrées S1, -S1, S2, -S2 vers s1 et s2 selon les indications ci-dessus. Les essais de mesures analogiques ont fourni l'enregistrement ENR1 en terme de reproductibilité.

A l'initialisation, on associe les méthodes de mesures numériques et analogiques pour filtrer de façon efficace les dispersions entre les deux méthodes. Ceci est intéressant en production ou les fluctuations du signal entre deux mesures peuvent être considérées comme aléatoires. Pour cela on compare les valeurs mesurées en numérique et analogique, échantillonnées aux même instants, en faisant la moyenne des «n» dernières mesures. Les dispersions résiduelles de la mesure numérique dans la première phase du traitement (diamètre calculé entre deux valeurs angulaires) sont alors pondérées et la valeur absolue analogique est initialisée selon la différence des moyennes et non sur la différence des mesures instantanées.

Détection des défauts

Les défauts sont essentiellement des petits tubes d'air, «air-line», dans les fibres verre, voire des défauts localisés, superficiels.

Dans les revêtements (coating), ils comprennent les bulles d'air, les inclusions de matières infondues, les délaminations (lame de gaz entre le verre et le revêtement), les sur épaisseurs, les sous épaisseurs et l'excentricité.

Dans ce montage nous nous limitons à la détection temps réel des perturbations optiques produites par les air-lines, les bulles, les délaminations et les inclusions. Les variations de diamètres sont prises en compte simplement par comparaisons de la sortie analogique rapide avec des seuils programmés ou réglés.

Deux paramètres sont utilisés pour caractériser la qualité du signal optique : l'énergie, qui s'accroît avec la taille d'un air-line, mais surtout le contraste des franges (différence entre les maxima et les minima de S1 et S2), qui constitue un élément fondamental pour cette méthode de mesure. L'absence de contraste sur les franges empêche effectivement la mesure.


L'énergie temps réel est obtenue par la somme des courants provenant des photodiodes du capteur analogique. Le contraste temps réel est obtenu en prenant le maximum des quatre signaux S1, -S1, S2, -S2. Ce signal est naturellement fluctuant puisque les Si sont des sinusoïdes.


L'apparition d'un défaut, même petit, produit soit une chute nette du contraste, soit une saturation. Quel que soit le type de défaut, le contraste réagit toujours de façon beaucoup plus sensible que l'énergie. C'est ce paramètre que nous retenons pour la détection des défauts.

Pour les défauts les plus fins de type air-line, le traitement numérique, extrait la composante du signal mesuré qui ne correspond pas à une distribution acceptable de l'amplitude et de la période des franges (voir figure 3 (signal normal), figure 4 (signal perturbé), figure 5, différence des signaux des figures 3 et 4.

Revendications:

- 1/ Dispositif pour la mesure absolue et à grande vitesse du diamètre des fibres optiques et pour la détection des défauts dans la fibre, caractérisé par l'utilisation de deux systèmes (capteurs 6 et 7 et deux cartes de traitement 8 et 9) complémentaires de traitement du signal et par l'utilisation d'une méthode de calibration angulaire des capteurs permettant de déduire directement le diamètre absolu de la fibre du modèle physique (4) et (7).
- 2/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par un système optique 4 projetant une portion des faisceaux laser déviés par la fibre optique dans une plage angulaire située entre 40 et 80°, sur deux capteurs 6 et 7 optiquement alignés et situés dans le plan focal du système optique.
- 3/ Dispositif selon les revendications 1 et 2 caractérisé par l'étalonnage des capteurs optiques 6 et 7 à l'aide d'un banc de calibration externe au capteur, permettant de repérer avec précision l'axe du faisceau laser de l'appareil pour référencer le codeur angulaire et, par un miroir solidaire du codeur angulaire, de dévier le laser angulairement, de façon connue, sur plusieurs points des capteurs, a travers le système optique, pour repérer précisément les positions angulaires de ces points.
- 4/ Dispositif selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisé par l'utilisation en parallèle d'un système de traitement numérique du signal des franges (capteur 6 et carte 8) pour fournir une mesure absolue et périodique du diamètre et d'un système de traitement analogique rapide du signal (capteur 7 et carte 9) pour fournir une mesure relative et continue des variations de diamètre. Les deux systèmes sont reliés pour que le système analogique soit initialisé par le système numérique pour fournir une mesure continue, rapide et absolue du diamètre.
- 5/ Dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé par l'optimisation des paramètres « diamètre », phase φ et amplitudes, du modèle des franges (4) et (7) pour minimiser les différences entre le signal issu du modèle et le signal mesuré afin d'en déduire les valeurs absolues des mesures, soit le diamètre.
- 6/ Dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé par la comparaison des signaux analogiques S1 et S2 du capteur 7 pour générer deux signaux logiques A et B permettant, d'une part, le comptage numérique du glissement des franges par quart de période, d'autre part, d'interpoler entre chaque commutation de A ou B la variation continue de la phase des franges en réalisant l'arctangente de (s1/s2), enfin d'ajouter les deux résultats, comptage plus interpolation, pour fournir une mesure continue rapide, à haute résolution, dans une large plage de variation du diamètre
- 7/ Dispositif selon la revendication 1 à 4 caractérisé par l'utilisation de la perte du contraste des franges pour détecter, en temps réel, par voie analogique, la présence de défauts dans la fibre et par l'utilisation de la différence des amplitudes du modèle et du signal réel pour détecter, par traitement numérique, les très petits défauts.





FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)








Figure 4 Signal d'une fibre de 125µm sans "coating" avec 4,8µm d"airline" au centre





FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)





FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)






Figure 8



FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

.

Figure 10



Intel an cation No PCT/FR 00/00889

A. CLASSIF IPC 7	GO1B11/10 GO1M11/00 GO1N21/8	8					
	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)					
IPC 7	GO1B GO1M GO1N						
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that s.	sch documents are included in the fields se	arched				
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)					
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.				
A	EP 0 608 538 A (CORNING INC.) 3 August 1994 (1994-08-03)		1,2				
	* the whole document *	!					
	figures 1-8						
A	US 5 513 004 A (A.A. NAQWI ET AL)		1,2				
^	30 April 1996 (1996-04-30)		1,4				
	* the whole document *						
	figures 1-14						
Α	US 4 650 322 A (M.M. FEJER)		1				
	17 March 1987 (1987-03-17) * the whole document *						
	figures 1-11	,					
	tiga dilib anga miga sinar						
Funt	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.				
° Special ca	tegories of cited documents :	T* later document published after the inte					
	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention					
"E" earlier of	document but published on or after the international ate	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot					
which	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	cument is taken alone				
O, docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an involve an involve and involve	ventive step when the ore other such docu-				
P docume	means ant published prior to the international filing date but	ments, such combination being obviou in the art.	·				
		"&" document member of the same patent Date of mailing of the international sea					
Date or ure	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sec	irch report				
2	0 June 2000	28/06/2000					
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer					
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Wissen F					
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Visser, F					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

.nformació on patent family members

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 608538	A	03-08-1994	US	5408308 A	18-04-1995
			AU	662085 B	17-08-1995
			AU	5384994 A	04-08-1994
			CA	2111011 A	30-07-1994
			DE	69309032 D	24-04-1997
			DE	69309032 T	09-10-1997
			JP	7027521 A	27-01-1995
US 5513004	A	30-04-1996	NON		
US 4650322	Α	17-03-1987	NON	 	